

Santo Domingo, D.N.
01 de febrero del 2022

INFORME TÉCNICO JEEP TOYOTA AÑO 2011.

Luego de la evaluación y verificación técnica realizada por el personal mecánico de este departamento al Vehículo **JEEP**, marca **TOYOTA**, año **2011**, chasis **JTEZU4JR605010191**, Modelo **GRN280LGKAGK**, placa **EG01223**, propiedad de esta Liga Municipal Dominicana, dentro de los hallazgos encontrados dado el deterioro que presenta el mismo se determino que el vehículo necesita lo siguiente:

Servicio de desabolladura y pintura en las piezas mencionadas a continuación: Guardalado derecho delantero, Bompers delantero, Bomper Trasero, Compuerta Trasera, Capota Completa, Guardalado Trasero izquierdo, Puerta delantera izquierda, Puerta Trasera derecha, Farol Trasero izquierdo, Farol trasero derecho, Farol delantero izquierdo, y Farol delantero derecho.

Sin otro particular, por el momento.


José Miguel Álvarez
Encargado de Equipo y Transportación

